

CATERPILLAR STRAßENFRÄSEN PM 200

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18711	     
Année	2013	
heures	6590	
Poids [to]	32,5	
CE Konformitätserklärung	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Caterpillar	
Moteur [type]	C18	
Puissance moteur [kW]	429	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	2000	
profondeur de fraisage [mm]	300	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
Bande pliante	✓	
Frästiefenregler [Stück]	3	
Capteur d'inclinaison transversale	✓	
Capteur à câble	2	
Laveuse à pression	✓	
compresseur	✓	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓	Kompressor schwitzt an verschlussdeckel leicht	
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓	Leckölleitung von Wasserpumpe links undicht	
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓		
Fuites	✓	Bremse von Fräsantrieb schwitzt	
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓	Sitzpolster links leicht verschlissen	
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓	Abwurfband klappen ohne Funktion	
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	30%		
Boîte du tambour	70%		
Tambour/fraise	50%	Schweißnaht zwischen 26 Unterhaltern gerissen	
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de déplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓		