

WIRTGEN BODENFRÄSEN/-RECYCLER WR 200I

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18716	     
Année	2019	
heures	6238	
Poids [to]	23,8	
Notice d'utilisation	✓	
CE Konformitätserklärung	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Mercedes	
Moteur [type]	OM470LA	
Puissance moteur [kW]	320	
Niveau de gaz d'échappement	Tier4 final (mit Ad-Blue)	
EPA-Plakette	✓	
Filtre à gazole disponible	✓	
ÉQUIPEMENTS		
largeur de fraisage [mm]	2000	
profondeur de fraisage [mm]	500	
Climatisation	✓	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓	Vier Schläuche von Ventilblock hinter der Kabine schwitzen an der Verpressung	
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Lenkzylinder HR schwitzt	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓		
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓		
AC	✓		
Chauffage	✓		
Etat global	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pneu avant gauche	30%		
Pneu avant droit	90%		
Pneu arrière gauche	90%		
Pneu arrière droit	70%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Boîte du tambour	80%		
Tambour/fraise	70%		
Oberhalter	70%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de deplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓		