

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 130 CFI

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18760	     
Année	2017	
heures	6537h	
Poids [to]	20,5	
Liste des pièces de rechanges	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Cummins	
Moteur [type]	QSL 9 333	
Puissance moteur [kW]	248	
Niveau de gaz d'échappement	Tier4 final (mit Ad-Blue)	
EPA-Plakette	✓	
Filtre à gazole disponible	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Tambour de fraisage	1300	
profondeur de fraisage [mm]	330	
FCS - sistema de corte flexible	✓	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
Bande pliante	✓	
Système d'extraction VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Capteur d'inclinaison transversale	✓	
Capteurs de mesure de distance (cylindres)	✓	
Laveuse à pression	✓	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓	Lenkzylinder Vorne schwitzt leicht	
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓		
Display/Interrupteur	✓	Schalter defekt siehe foto (Schalter nicht belegt)	
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓	Kabelbruch Ultraschallsensor abstreifer	
Batterie	✓		
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	90%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Autre	80%		
Aufnahmeband	70%		
Abwurfband	80%		
Boîte du tambour	80%		
Tambour/fraise	70%		
Oberhalter	60%		
Abstreifer / Schild	70%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de déplacement	✓		
Carrosserie	✓	Schweißnaht an Klappschiff eingerissen	
Essieux	✓		
Autre	✓	Luftfilterkastendeckel gebrochen	