

## CATERPILLAR KETTENBAGGER 314 D LCR

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18396	
Année	2012	
heures	9903	
Poids [to]	16,9	
Notice d'utilisation	✓	
Liste des pièces de rechanges	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	Caterpillar	
Moteur [type]	C4.2	
Puissance moteur [kW]	67	
Niveau de gaz d'échappement	Tier 3b/4i	
Dernier service [h]	12/2023 bei 9900h	
Filtre à gazole disponible	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Profondeur de tranchée (cm)	491	
Godet de curage de tranchées orientable [cm]	180	
Tuiles [mm]	500	
Circuit hydraulique de marteau	✓	
Hydraulique en ciseaux	✓	
appui de soc	✓	
Attache rapide hydraulique	✓	
Coupleur rapide [type]	Verachttert CW 20	
Graissage centralisé	✓	
Climatisation	✓	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓		
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓		
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✓		
AC	✓		
Chauffage	✓		
Etat global	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Turas	40%		
Leitrad	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	50%		
Bodenplatten / Pads	70%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de déplacement	✓		
Carrosserie	✓		
Essieux	✓		
Autre	✓	Tankdeckel defekt (Verriegelt nicht mehr) ; Mittig im Planierschild sind Risse (Verschleiß)	