

HAMM TANDEMWALZE HD+ 110I VV

| ALLGEMEINES | | BILDER |
|-----------------------------------|------------|---|
| ID | 18455 |  |
| Année | 2016 | |
| heures | 2800 | |
| Poids [to] | 10,5 | |
| | | |
| DÉTAIL DU MOTEUR | | |
| Constructeur | Deutz | |
| Moteur [type] | TCD 3.6 L4 | |
| Puissance moteur [kW] | 85 | |
| EPA-Plakette | ✓ | |
| ÉQUIPEMENTS | | |
| Systeme de mesure du compactage | ✓ | |
| Mesure de la température asphalte | ✓ | |
| Climatisation | ✓ | |

| ÉTAT | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------|--------|
| MOTOR | STATUS | ANMERKUNGEN | PHOTOS |
| Huile moteur | ✓ | | |
| Fuites | ✓ | | |
| Leckgas | ✓ | | |
| Comportement du alemarrage moteur | ✓ | | |
| Fumée | ✓ | | |
| Auspuffanlage | ✓ | | |
| Radiateur | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |

| HYDRAULIQUE | STATUS | ANMERKUNGEN | PHOTOS |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| Flexibles | ✓ | | |
| Pompes | ✓ | | |
| Moteurs | ✓ | | |
| Vérins | ✓ | | |
| Fuites | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |
| KABINE | STATUS | ANMERKUNGEN | |
| Siège | ✓ | | |
| Vitres | ✓ | | |
| Display/Interrupteur | ✓ | | |
| AC | ✓ | | |
| Chauffage | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |
| ELEKTRIK | STATUS | ANMERKUNGEN | |
| Éclairage | ✓ | | |
| Démarrreur | ✓ | | |
| Électronique | ✓ | | |
| Batterie | ✓ | | |
| Etat global | ✓ | | |
| USURE | STATUS | ANMERKUNGEN | |
| Abstreifer | 30% | | |
| Bandagengummis | 70% | | |
| Bandage | 80% | Vorne und Hinten: 19mm | |

| SONSTIGES | STATUS | ANMERKUNGEN | PHOTOS |
|--------------------------|--------|-------------|--------|
| Transmission | ✓ | | |
| Freins | ✓ | | |
| Mecanisme de deplacement | ✓ | | |
| Carrosserie | ✓ | | |
| Essieux | ✓ | | |
| Autre | ✓ | | |
| | | | |