

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 100 F

GENERAL		BILDER
ID	18500	     
anul de fabricatie	2009	
ore	8588	
greutate [to]	18,8	
DATELE MOTORULUI		
producator	Cummins	
motor [tip]	QSC	
capacitatea motorului [kW]	209	
emisii standard	Tier3	
EPA plac?	✓	
ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	1000	
adincimea frezei [mm]	320	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
band?	✓	
Sistemul de extrac?ie VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Senzor de panta	✓	
Senzor de cablu	1	
Masina de spalat cu presiune	✓	

STARE			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓	Motorölkühler schwitzt	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Seitenschildzylinder rechts leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Sitz	✓	Sitzpolster leicht verschlissen	
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	90%		
Bodenplatten / Pads	70%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Aufnahmeband	10%		
Abwurfband	20%		
Fräskasten	70%		
tambur	70%		
Oberhalter	70%		
Abstreifer / Schild	20%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrtrieb	✓		
Rahmen	✓	Bandrahmen verbogen, 2x Bandversteifungen gebrochen, Rahmen Verstärkungen schlecht verschweißt	
Achsen	✓		
alte	✓		