

WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 250

GENERAL		BILDER	
ID	18550	     	
anul de fabricatie	2013		
ore	10231		
greutate [to]	49		
Lista de piese de schimb	✓		
DATELE MOTORULUI			
producator	Cummins + Cummins		
motor [tip]	QSX15 + QSL		
capacitatea motorului [kW]	447 + 261		
emisii standard	EU Stage IIIa / EPA, Tier III		
EPA plac?	✓		
Filtru diesel disponibil	✓		
ECHIPAMENT			
Tambur de frezat	2200		
adincimea frezei [mm]	330		
FCS - sistem flexibil de t?iere	✓		
Fräswalzendrehvorrichtung	✓		
band?	✓		
Absauganlage	✓		
Sistemul de extrac?ie VCS	✓		
LEVEL PRO	✓		
Senzor de panta	✓		
Senzori de m?surare a distan?ei (cilindri)	✓		
Masina de spalat cu presiune	✓		
compresor	✓		

STARE			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
baterii	✓	Batterien schwach	
starea general?	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
Lauf/ Tragrollen	60%		
Kettenbänder	70%		
Bodenplatten / Pads	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Aufnahmeband	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
Abwurfband	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
Fräskasten	80%		
tambur	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
Oberhalter	10%		
Abstreifer / Schild	30%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓		