WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 100 F

GENERAL		BILDER
ID	18706	
anul de fabricatie	2011	
ore	7200	
greutate [to]	19	
DATELE MOTORULUI		
producator	Cummins	
motor [tip]	QSC	
capacitatea motorului [kW]	209	
emisii standard	Tier3	
EPA plac?	✓	
ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	1000	
adincimea frezei [mm]	300	
band?	✓	
Sistemul de extrac?ie VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Senzor de panta	✓	
Senzor de cablu	2	
Masina de spalat cu presiune	✓	

STARE			
MOTOR	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
ulei motor	✓		
Leckagen	✓	Motorölkühler schwitzt leicht	
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Abwurfbandklappzylinder Rechts schwitzt, Abwurfbandschwenkzylinder leicht schwitzig	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓		
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Aufnahmeband	50%		
Abwurfband	60%		
Fräskasten	60%		
tambur	60%		
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	60%		
SONSTIGES	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	Bandrahmen leicht verbogen, Bandrahmen an Klappzylinder links und rechts gerissen, Verstärkungen unsauber verschweißt	
Achsen	✓		
alte	✓		