

CATERPILLAR STRAßENFRÄSEN PM 200

GENERAL		BILDER
ID	18711	     
anul de fabricatie	2013	
ore	6590	
greutate [to]	32,5	
CE Declara?ia de conformitate	✓	
DATELE MOTORULUI		
producator	Caterpillar	
motor [tip]	C18	
capacitatea motorului [kW]	429	
ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	2000	
adincimea frezei [mm]	300	
Fräswalzendrehvorrichtung	✓	
band?	✓	
Controler de adâncime de frezare [bucat?]	3	
Senzor de panta	✓	
Senzor de cablu	2	
Masina de spalat cu presiune	✓	
compresor	✓	

STARE			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓	Kompressor schwitzt an verschlusdeckel leicht	
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓	Leckölleitung von Wasserpumpe links undicht	
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓	Bremse von Fräsantrieb schwitzt	
starea general?	✓		
CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Sitz	✓	Sitzpolster links leicht verschlissen	
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓	Abwurfband klappen ohne Funktion	
starea general?	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	80%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Aufnahmeband	30%		
Abwurfband	30%		
Fräskasten	70%		
tambur	50%	Schweißnaht zwischen 26 Unterhaltern gerissen	
Oberhalter	50%		
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓		