

## CATERPILLAR KETTENBAGGER 314 D LCR

GENERAL		BILDER
ID	18396	
anul de fabricatie	2012	
ore	9903	
greutate [to]	16,9	
manual de utilizare	✓	
Lista de piese de schimb	✓	
DATELE MOTORULUI		
producator	Caterpillar	
motor [tip]	C4.2	
capacitatea motorului [kW]	67	
emisii standard	Tier 3b/4i	
Ultimul serviciu [h]	12/2023 bei 9900h	
Filtru diesel disponibil	✓	
ECHIPAMENT		
Grabtiefe [cm]	491	
cupa mobila pentru goli groapa [cm]	180	
fundatie [mm]	500	
instalatie hidraulica pentru picon	✓	
hidraulica pentru foarfeca	✓	
stabilizator cu panou	✓	
sistem rapid de schimbare hidraulica	✓	
Cupla rapid? [tipul]	Verachttert CW 20	
ungere centrala	✓	
instalatie pentru aer conditionat	✓	

STARE			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
aer condi?ionat	✓		
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	40%		
Leitrad	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	50%		
Bodenplatten / Pads	70%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrtrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓	Tankdeckel defekt (Verriegelt nicht mehr) ; Mittig im Planierschild sind Risse (Verschleiß)	