CATERPILLAR KETTENBAGGER 314 D LCR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		BILDER
ID	18396	
год выпуска	2012	
моточасы	9903	
вес [т]	16,9	
инструкция по эксплуатации	✓	
Перечень запасных частей	✓	
МОТОР		
производитель	Caterpillar	
мотор [тип]	C4.2	
мощность двигателя [кВт]	67	
выхлопная система	Tier 3b/4i	
Последняя инспекция	12/2023 bei 9900h	
Дизельный фильтр в наличии	✓	
ОБОРУДОВАНИЕ		
глубина копания [см]	491	
канавоочистительный откидной ковш [см]	180	
ширина гусеницы[мм]	500	
линия для гидравлического молотка	✓	
гидравлическая резка	✓	
бульдозерный отвал для устойчивости	✓	
гидравлическое устройство быстрой-сцепки	✓	
устройство быстрого сьема	Verachtert CW 20	
центральная смазка	✓	
кондиционер	✓	

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

СОСТОЯНИЕ			
МОТОР	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
машинное масло	✓		
утечки	✓		
утечка газа	✓		
Поведение при запуске машины	✓		
дым	✓		
выхлопная система	✓		
система охлаждения	✓		
общее состояние	✓		
ГИДРАВЛИКА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
шланги	✓		
насос	✓		
моторы	✓		
цилиндр	✓		
утечки	✓		
общее состояние	✓		
КАБИНА	**СТАТУС**	**ДОПОЛНЕНИЯ**	**ФОТОГРАФИИ**
сиденье	✓		
Стекла	✓		
Дисплей	✓		
AC	✓		
отопление	✓		
общее состояние	✓		

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
освещение	✓		
стартер	✓		
електроника	✓		
аккумулятор	✓		
общее состояние	✓		

ШАССИ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
Приводная шестерня	40%		
Leitrad	80%		
Ролики	70%		
цепные ремни	50%		
башмаки	70%		

ПРОЧЕЕ	СТАТУС	ДОПОЛНЕНИЯ	ФОТОГРАФИИ
сцепление	✓		
тормоза	✓		
Ходовой привод	✓		
рама	✓		
Оси	✓		
прочее	✓	Tankdeckel defekt (Verriegelt nicht mehr) ; Mittig im Planierschild sind Risse (Verschleiß)	